

Bogen für erweiterte Stammdaten

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|--|--|
| Gewässer | Fichtelnaab (1412000000) | | | | |
| Messstellenname | Strbr. südöstl. Grötschenreuth | | | | |
| Messstellen-Nr | 103241 | Bearbeiter | Adam | | |
| Rechtswert | 4502491,97 | Hochwert | 5524064,28 | | |
| Gewässertyp | 1.1 - Bach der Alpen <input type="radio"/> 1.2 - Fluss der Alpen <input type="radio"/> 2.1 - Bach Alpenvorland <input type="radio"/> 2.2 - Fluss Alpenvorland <input type="radio"/> 3.1 - Bach Jungmoräne Alpenvorland <input type="radio"/> 3.2 - Fluss Jungmoräne Alpenvorland <input type="radio"/> 4 - Grosser Fluss Alpenvorland <input type="radio"/> 5 - silikat. Mittelgebirgsbach grob <input type="radio"/> 5.1 - silikat. Mittelgebirgsbach fein <input type="radio"/> 21_S - Fließgewässer, Seeausflusdgepr. (Süd) <input type="radio"/> keine Typzuordnung <input type="radio"/> | | | | |
| Ökoregion | Alpen <input type="radio"/> | Alpenvorland <input type="radio"/> | Mittelgebirge <input checked="" type="radio"/> | | |
| Makrophytentyp | MRS <input checked="" type="radio"/> | MRK <input type="radio"/> | MPG <input type="radio"/> | MP <input type="radio"/> | Mg <input type="radio"/> |
| Gewässernutzung | Wasserkraftnutzung mit Ausleitung <input checked="" type="checkbox"/> Niedrigwasseraufhöhung <input type="checkbox"/> Viehtränke <input type="checkbox"/> Kühlwasser <input type="checkbox"/> | | | Wasserkraftnutzung ohne Ausleitung <input type="checkbox"/> Trinkwasser <input type="checkbox"/> Regenwasserrückhaltebecken <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> | Schiffahrt <input type="checkbox"/> Bewässerung <input type="checkbox"/> Kiesentnahme <input type="checkbox"/> |
| Bodenbedeckung des Uferstreifens | Laubwald <input checked="" type="checkbox"/> Ufergehölze <input checked="" type="checkbox"/> Bebaute Fläche <input type="checkbox"/> | Auwald <input type="checkbox"/> Grünland <input checked="" type="checkbox"/> Verkehrsfläche <input type="checkbox"/> | Mischwald <input type="checkbox"/> Ackerland <input type="checkbox"/> Moor <input type="checkbox"/> | Nadelwald <input type="checkbox"/> Ruderalfläche <input type="checkbox"/> Krautbewuchs <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Einleitungen (oberhalb) | nicht bekannt <input type="checkbox"/> landwirtschaftlich (Lagerung) <input type="checkbox"/> aus Fischteichen <input type="checkbox"/> Sonstige <input type="checkbox"/> | | | kommunale Kläranlage <input type="checkbox"/> landwirtschaftlich (diffus) <input checked="" type="checkbox"/> Kleinkläranlage <input type="checkbox"/> | gewerblich <input type="checkbox"/> Dränwasser <input checked="" type="checkbox"/> häusliche Direkteinleitung <input type="checkbox"/> |
| Laufkrümmung* | mäandrierend <input type="radio"/> | gewunden <input type="radio"/> | | schwach gewunden <input checked="" type="radio"/> | |
| | gestreckt <input type="radio"/> | keine <input type="radio"/> | | Sonderfall: Engtal <input type="radio"/> | |
| Breitenklasse [m] | < 0,2 <input type="radio"/> | 0,2 - 0,5 <input type="radio"/> | 0,5 - 1 <input type="radio"/> | 1 - 2 <input type="radio"/> | 2 - 5 <input type="radio"/> |
| | 5 - 10 <input type="radio"/> | 10 - 25 <input checked="" type="radio"/> | 25 - 50 <input type="radio"/> | 50 - 125 <input type="radio"/> | > 125 <input type="radio"/> |
| Breitenvariabilität* | ausgeprägt <input type="radio"/> | mäßig <input checked="" type="radio"/> | keine <input type="radio"/> | | |
| Tiefenklasse [m] | < 0,1 <input type="radio"/> | 0,1 - 0,3 <input type="radio"/> | 0,3 - 0,5 <input type="radio"/> | 0,5 - 1 <input checked="" type="radio"/> | 1 - 2 <input type="radio"/> |
| Tiefenvariabilität* | ausgeprägt <input type="radio"/> | mäßig <input checked="" type="radio"/> | keine <input type="radio"/> | nicht bestimmbar <input type="radio"/> | |
| Querprofil* | Trapez <input type="radio"/> | Doppeltrapez <input type="radio"/> | Kasten-Profil mit Verbau <input checked="" type="radio"/> | | |
| | Kastenprofil unverbaut <input type="radio"/> | | | unregelmäßig <input type="radio"/> | |
| Profiltiefe* | flach <input checked="" type="radio"/> | vertieft <input type="radio"/> | | | |
| Uferhöhe links [m] | 0,8 | | Uferhöhe rechts [m] | 0,8 | |
| Uferneigung, links | flach <input type="radio"/> | mäßig steil <input type="radio"/> | steil <input type="radio"/> | senkrecht <input type="radio"/> | wechselnd flach bis steil <input type="radio"/> |
| | wechselnd flach bis mäßig steil <input type="radio"/> | | | wechselnd mäßig steil bis steil <input checked="" type="radio"/> | |
| Uferneigung, rechts | flach <input type="radio"/> | mäßig steil <input type="radio"/> | steil <input type="radio"/> | senkrecht <input type="radio"/> | wechselnd flach bis steil <input type="radio"/> |
| | wechselnd flach bis mäßig steil <input type="radio"/> | | | wechselnd mäßig steil bis steil <input checked="" type="radio"/> | |

Bogen für erweiterte Stammdaten

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Gewässer | Fichtelnaab (1412000000) | | | Datum/Uhrzeit | 27.06.2007 09:20:00 | | | | | | |
| Messstellenname | Strbr. südöstl. Grötschenreuth | | | Messstellen-Nr. | 103241 | | | | | | |
| Uferverbau* (schlechtere Seite) | | | | kein Verbau | <input type="radio"/> | vereinzelt | <input type="radio"/> | mäßig | <input checked="" type="radio"/> | überwiegend | <input type="radio"/> |
| mit | | | | Lebendverbau | <input type="checkbox"/> | Uferverbau aus Holz | <input type="checkbox"/> | Blockschüttung | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | | | | Steinschüttung/Berollung | <input type="checkbox"/> | Rasengittersteine | <input type="checkbox"/> | Steinsatz/Pflaster (geschlossen) | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | Beton/Asphalt (geschlossen) | <input type="checkbox"/> | Buhnen/Sporne | <input type="checkbox"/> | sonstiger Uferverbau | <input type="checkbox"/> | | |
| Ufererosion* | | | | ausgeprägt | <input type="radio"/> | überwiegend | <input type="radio"/> | schwach | <input checked="" type="radio"/> | fehlend | <input type="radio"/> |
| Anlandungen* | | | | ausgeprägt | <input type="radio"/> | angedeutet | <input type="radio"/> | keine | <input checked="" type="radio"/> | | |
| Sohlverbau | | | | kein Sohlverbau | | < 10% | <input type="radio"/> | 10% - 50% | <input type="radio"/> | > 50% | <input checked="" type="radio"/> |
| mit | | | | Sohlverbau offen | <input checked="" type="radio"/> | | <input type="radio"/> | Steinschüttung/Berollung (offen) | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | Sohlverbau geschlossen | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | Holz (geschlossen) | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | Blockschüttung (offen) | <input type="checkbox"/> | Rasengittersteine (geschlossen) | <input type="checkbox"/> | Steinsatz/Pflaster (geschlossen) | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | Sonstiger Sohlverbau (offen) | <input checked="" type="checkbox"/> | Beton/Asphalt (geschlossen) | <input type="checkbox"/> | Sonstiger Sohlverbau (geschlossen) | <input type="checkbox"/> | | |
| Querverbauung* | | | | nicht vorhanden | <input type="radio"/> | durchgängig | <input type="radio"/> | nicht durchgängig | <input checked="" type="radio"/> | | |
| mit | | | | Sohlschwelle | <input type="checkbox"/> | Grundschwelle | <input type="checkbox"/> | Stützwehr/-schwelle | <input type="checkbox"/> | Sohlgleite | <input type="checkbox"/> |
| | | | | Sohlrampe | <input type="checkbox"/> | Absturz | <input type="checkbox"/> | Triebwerk | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Durchlass* | | | | nicht vorhanden | <input checked="" type="radio"/> | Länge < 10% | <input type="radio"/> | Länge 10 - 50% | <input type="radio"/> | Sonderfall: Länge > 50% | <input type="radio"/> |
| Verrohrung* | | | | nicht vorhanden | <input checked="" type="radio"/> | Länge < 10% | <input type="radio"/> | Länge 10 - 50% | <input type="radio"/> | Sonderfall: Länge > 50% | <input type="radio"/> |
| Ufernahe Flachwasserbereiche außerhalb der Strömung | | | | ja | <input type="radio"/> | nein | <input checked="" type="radio"/> | | | | |
| Grad d. Natürlichkeit | natürlich | | | <input type="radio"/> | naturnah | <input checked="" type="radio"/> | beeinträchtigt | <input type="radio"/> | naturfern | <input type="radio"/> | |
| Grundwassereinfluss | ja | | | <input type="radio"/> | nein | <input checked="" type="radio"/> | nicht bekannt | <input type="radio"/> | | | |
| troph. Zugehörigkeit | planktondominiert | | | <input type="radio"/> | makrophytendominiert | <input checked="" type="radio"/> | phytobenthosdominiert | <input type="radio"/> | | | |
| Gesamthärte [mmol/l] | | | | | | | | | | | |
| Bemerkungen | Nicht alle Triebwerke oh. und uh. durchgängig; Ufergehölzsaum lückig. | | | | | | | | | | |
| Unterschrift | | | | | | | | | | | |

* entsprechend Kartier- und Bewertungsverfahren Gewässerstruktur - Erläuterungsbericht,
Kartier- und Bewertungsanleitung Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, April 2002