

Bogen für erweiterte Stammdaten

Gewässer	Steinbach (1819380000)		
Messstellenname	uh Brücke südl. Seilenau		
Messstellen-Nr	11937	Bearbeiter	Marx, ROB
Rechtswert	4510483,0	Hochwert	5289184,0

Gewässertyp	<input checked="" type="radio"/> 1.1 - Bach der Alpen <input type="radio"/> 1.2 - Fluss der Alpen <input type="radio"/> 2.1 - Bach Alpenvorland <input type="radio"/> 2.2 - Fluss Alpenvorland <input type="radio"/> 3.1 - Bach Jungmoräne Alpenvorland <input type="radio"/> 3.2 - Fluss Jungmoräne Alpenvorland <input type="radio"/> 4 - Grosser Fluss Alpenvorland <input type="radio"/> 5 - silikat. Mittelgebirgsbach grob <input type="radio"/> 5.1 - silikat. Mittelgebirgsbach fein <input type="radio"/> 21_S - Fließgewässer, Seeausflussgepr. (Süd) <input type="radio"/> keine Typzuordnung	<input type="radio"/> 6K - Mittelgebirgsbach, Keuper <input type="radio"/> 7 - karb. Mittelgebirgsbach grob <input type="radio"/> 9 - silikat. Mittelgebirgsfluss fein bis grob <input type="radio"/> 9.1 - karb. Mittelgebirgsfluss fein bis grob <input type="radio"/> 9.1K - Mittelgebirgsfluss, Keuper <input type="radio"/> 9.2 - Grosser Mittelgebirgsfluss <input type="radio"/> 10 - Strom, kiesgeprägt <input type="radio"/> 11 - Bach, organisch geprägt <input type="radio"/> 6 - karb. Mittelgebirgsbach fein <input type="radio"/> 19: kleines Niedrigungsgewässer
-------------	--	--

Ökoregion	<input checked="" type="radio"/> Alpen <input type="radio"/> Alpenvorland <input type="radio"/> Mittelgebirge	
Makrophytentyp	<input type="radio"/> MRS <input checked="" type="radio"/> MRK <input type="radio"/> MPG <input type="radio"/> MP <input type="radio"/> Mg	

Gewässernutzung	<input type="checkbox"/> Wasserkraftnutzung mit Ausleitung <input type="checkbox"/> Niedrigwasseraufhöhung <input type="checkbox"/> Viehtränke <input type="checkbox"/> Kühlwasser	<input type="checkbox"/> Wasserkraftnutzung ohne Ausleitung <input type="checkbox"/> Trinkwasser <input type="checkbox"/> Regenwasserrückhaltebecken <input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> Schifffahrt <input type="checkbox"/> Bewässerung <input type="checkbox"/> Kiesentnahme
Bodenbedeckung des Uferstreifens	<input checked="" type="checkbox"/> Laubwald <input checked="" type="checkbox"/> Ufergehölze <input type="checkbox"/> Bebaute Fläche	<input type="checkbox"/> Auwald <input type="checkbox"/> Grünland <input type="checkbox"/> Verkehrsfläche	<input type="checkbox"/> Mischwald <input type="checkbox"/> Ackerland <input type="checkbox"/> Moor <input type="checkbox"/> Nadelwald <input type="checkbox"/> Ruderalfläche <input type="checkbox"/> Krautbewuchs
Einleitungen (oberhalb)	<input checked="" type="checkbox"/> nicht bekannt <input type="checkbox"/> landwirtschaftlich (Lagerung) <input type="checkbox"/> aus Fischteichen <input type="checkbox"/> Sonstige	<input type="checkbox"/> kommunale Kläranlage <input type="checkbox"/> landwirtschaftlich (diffus) <input type="checkbox"/> Kleinkläranlage	<input type="checkbox"/> gewerblich <input type="checkbox"/> Dränwasser <input type="checkbox"/> häusliche Direkteinleitung

Laufkrümmung*	<input type="radio"/> mäandrierend <input type="radio"/> gestreckt	<input type="radio"/> gewunden <input type="radio"/> keine	<input checked="" type="radio"/> schwach gewunden <input type="radio"/> Sonderfall: Engtal		
Breitenklasse [m]	<input type="radio"/> < 0,2 <input type="radio"/> 5 - 10	<input type="radio"/> 0,2 - 0,5 <input checked="" type="radio"/> 10 - 25	<input type="radio"/> 0,5 - 1 <input type="radio"/> 25 - 50	<input type="radio"/> 1 - 2 <input type="radio"/> 50 - 125	<input type="radio"/> 2 - 5 <input type="radio"/> > 125
Breitenvariabilität*	<input type="radio"/> ausgeprägt <input checked="" type="radio"/> mäßig <input type="radio"/> keine				
Tiefenklasse [m]	<input type="radio"/> < 0,1	<input type="radio"/> 0,1 - 0,3	<input checked="" type="radio"/> 0,3 - 0,5	<input type="radio"/> 0,5 - 1	<input type="radio"/> 1 - 2 <input type="radio"/> > 2
Tiefenvariabilität*	<input type="radio"/> ausgeprägt <input checked="" type="radio"/> mäßig <input type="radio"/> keine <input type="radio"/> nicht bestimmbar				

Querprofil*	<input checked="" type="radio"/> Trapez <input type="radio"/> Doppeltrapez <input type="radio"/> Kastenprofil unverbaut	<input type="radio"/> Kasten-Profil mit Verbau <input type="radio"/> unregelmäßig
Profiltiefe*	<input type="radio"/> flach <input checked="" type="radio"/> vertieft	

Uferhöhe links [m]	1,5	Uferhöhe rechts [m]	1,8
Uferneigung, links	<input type="radio"/> flach <input checked="" type="radio"/> mäßig steil <input type="radio"/> steil <input type="radio"/> senkrecht <input type="radio"/> wechselnd flach bis steil <input type="radio"/> wechselnd flach bis mäßig steil <input type="radio"/> wechselnd mäßig steil bis steil		
Uferneigung, rechts	<input type="radio"/> flach <input type="radio"/> mäßig steil <input type="radio"/> steil <input type="radio"/> senkrecht <input checked="" type="radio"/> wechselnd flach bis steil <input type="radio"/> wechselnd flach bis mäßig steil <input type="radio"/> wechselnd mäßig steil bis steil		

Bogen für erweiterte Stammdaten

Gewässer	Steinbach (1819380000)	Datum/Uhrzeit	01.12.2009 00:00:00
Messstellenname	uh Brücke südl. Seilenu	Messstellen-Nr	11937

Uferverbau* (schlechtere Seite)	kein Verbau <input type="radio"/>	vereinzelt <input type="radio"/>	mäßig <input type="radio"/>	überwiegend <input checked="" type="radio"/>
mit	Lebendverbau <input type="checkbox"/>	Uferverbau aus Holz <input type="checkbox"/>	Blockschüttung <input checked="" type="checkbox"/>	
	Steinschüttung/Berollung <input type="checkbox"/>	Rasengittersteine <input type="checkbox"/>	Steinsatz/Pflaster (geschlossen) <input type="checkbox"/>	
	Beton/Asphalt (geschlossen) <input type="checkbox"/>	Buhnen/Spore <input type="checkbox"/>	sonstiger Uferverbau <input type="checkbox"/>	
Ufererosion*	ausgeprägt <input type="radio"/>	überwiegend <input type="radio"/>	schwach <input checked="" type="radio"/>	fehlend <input type="radio"/>
Anlandungen*	ausgeprägt <input type="radio"/>	angedeutet <input checked="" type="radio"/>	keine <input type="radio"/>	

Sohlverbau		< 10%	10% - 50%	> 50%
kein Sohlverbau		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Sohlverbau offen		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sohlverbau geschlossen		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mit	Blockschüttung (offen) <input type="checkbox"/>	Steinschüttung/Berollung (offen) <input type="checkbox"/>		
	Sonstiger Sohlverbau (offen) <input type="checkbox"/>	Holz (geschlossen) <input type="checkbox"/>		
	Rasengittersteine (geschlossen) <input type="checkbox"/>	Steinsatz/Pflaster (geschlossen) <input type="checkbox"/>		
	Beton/Asphalt (geschlossen) <input type="checkbox"/>	Sonstiger Sohlverbau (geschlossen) <input type="checkbox"/>		

Querverbauung*	nicht vorhanden <input type="radio"/>	durchgängig <input type="radio"/>	nicht durchgängig <input checked="" type="radio"/>
mit	Sohlschwelle <input checked="" type="checkbox"/>	Grundschwelle <input type="checkbox"/>	Stützwehr/-schwelle <input type="checkbox"/>
	Sohlrampe <input type="checkbox"/>	Absturz <input type="checkbox"/>	Triebwerk <input type="checkbox"/>
Durchlass*	nicht vorhanden <input checked="" type="radio"/>	Länge < 10% <input type="radio"/>	Länge 10 - 50% <input type="radio"/>
			Sonderfall: Länge > 50% <input type="radio"/>
Verrohrung*	nicht vorhanden <input checked="" type="radio"/>	Länge < 10% <input type="radio"/>	Länge 10 - 50% <input type="radio"/>
			Sonderfall: Länge > 50% <input type="radio"/>

Ufernahe Flachwasserbereiche außerhalb der Strömung	ja <input checked="" type="radio"/>	nein <input type="radio"/>
---	-------------------------------------	----------------------------

Grad d. Natürlichkeit	natürlich <input type="radio"/>	naturnah <input type="radio"/>	beeinträchtigt <input type="radio"/>	naturfern <input checked="" type="radio"/>
Grundwassereinfluss	ja <input type="radio"/>	nein <input checked="" type="radio"/>	nicht bekannt <input type="radio"/>	
troph. Zugehörigkeit	planktondominiert <input type="radio"/>	makrophytendominiert <input type="radio"/>	phytobenthosdominiert <input checked="" type="radio"/>	
Gesamthärte [mmol/l]	<input style="width: 100%;" type="text"/>			

Bemerkungen	Datenobjektkennung/Bild Nr. Pixelboxx: 299604
Unterschrift	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>

* entsprechend Kartier- und Bewertungsverfahren Gewässerstruktur - Erläuterungsbericht, Kartier- und Bewertungsanleitung Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, April 2002