

Bogen für erweiterte Stammdaten

Gewässer	Lauter (2418940600)		
Messstellenname	Lauter, uh. letzte Wegebr.		
Messstellen-Nr	15943	Bearbeiter	Herrmann, Söll
Rechtswert	4413216,36	Hochwert	5537965,74

Gewässertyp	1.1 - Bach der Alpen <input type="radio"/> 1.2 - Fluss der Alpen <input type="radio"/> 2.1 - Bach Alpenvorland <input type="radio"/> 2.2 - Fluss Alpenvorland <input type="radio"/> 3.1 - Bach Jungmoräne Alpenvorland <input type="radio"/> 3.2 - Fluss Jungmoräne Alpenvorland <input type="radio"/> 4 - Grosser Fluss Alpenvorland <input type="radio"/> 5 - silikat. Mittelgebirgsbach grob <input type="radio"/> 5.1 - silikat. Mittelgebirgsbach fein <input type="radio"/> 21_S - Fließgewässer, Seeausflussgepr. (Süd) <input type="radio"/> keine Typzuordnung <input type="radio"/>				6K - Mittelgebirgsbach, Keuper <input checked="" type="radio"/> 7 - karb. Mittelgebirgsbach grob <input type="radio"/> 9 - silikat. Mittelgebirgsfluss fein bis grob <input type="radio"/> 9.1 - karb. Mittelgebirgsfluss fein bis grob <input type="radio"/> 9.1K - Mittelgebirgsfluss, Keuper <input type="radio"/> 9.2 - Grosser Mittelgebirgsfluss <input type="radio"/> 10 - Strom, kiesgeprägt <input type="radio"/> 11 - Bach, organisch geprägt <input type="radio"/> 6 - karb. Mittelgebirgsbach fein <input type="radio"/> 19: kleines Niedrigungsgewässer <input type="radio"/>			
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Ökoregion	Alpen <input type="radio"/>		Alpenvorland <input type="radio"/>		Mittelgebirge <input checked="" type="radio"/>	
Makrophytentyp	MRS <input type="radio"/>	MRK <input checked="" type="radio"/>	MPG <input type="radio"/>	MP <input type="radio"/>	Mg <input type="radio"/>	

Gewässernutzung	Wasserkraftnutzung mit Ausleitung <input type="checkbox"/>		Wasserkraftnutzung ohne Ausleitung <input type="checkbox"/>		Schifffahrt <input type="checkbox"/>	
	Niedrigwasseraufhöhung <input type="checkbox"/>		Trinkwasser <input type="checkbox"/>		Bewässerung <input type="checkbox"/>	
	Viehtränke <input type="checkbox"/>		Regenwasserrückhaltebecken <input type="checkbox"/>		Kiesentnahme <input type="checkbox"/>	
	Kühlwasser <input type="checkbox"/>		keine <input checked="" type="checkbox"/>			
Bodenbedeckung des Uferstreifens	Laubwald <input type="checkbox"/>		Auwald <input type="checkbox"/>		Mischwald <input type="checkbox"/>	
	Ufergehölze <input checked="" type="checkbox"/>		Grünland <input checked="" type="checkbox"/>		Ackerland <input type="checkbox"/>	
	Bebaute Fläche <input type="checkbox"/>		Verkehrsfläche <input type="checkbox"/>		Moor <input type="checkbox"/>	
					Krautbewuchs <input checked="" type="checkbox"/>	
Einleitungen (oberhalb)	nicht bekannt <input checked="" type="checkbox"/>		kommunale Kläranlage <input type="checkbox"/>		gewerblich <input type="checkbox"/>	
	landwirtschaftlich (Lagerung) <input type="checkbox"/>		landwirtschaftlich (diffus) <input type="checkbox"/>		Dränwasser <input type="checkbox"/>	
	aus Fischteichen <input type="checkbox"/>		Kleinkläranlage <input type="checkbox"/>		häusliche Direkteinleitung <input type="checkbox"/>	
	Sonstige <input type="checkbox"/>					

Laufkrümmung*	mäandrierend <input type="radio"/>		gewunden <input type="radio"/>		schwach gewunden <input type="radio"/>	
	gestreckt <input checked="" type="radio"/>		keine <input type="radio"/>		Sonderfall: Engtal <input type="radio"/>	
Breitenklasse [m]	< 0,2 <input type="radio"/>		0,2 - 0,5 <input type="radio"/>		0,5 - 1 <input type="radio"/>	
	1 - 2 <input type="radio"/>		2 - 5 <input checked="" type="radio"/>		> 125 <input type="radio"/>	
	5 - 10 <input type="radio"/>		10 - 25 <input type="radio"/>		25 - 50 <input type="radio"/>	
	50 - 125 <input type="radio"/>					
Breitenvariabilität*	ausgeprägt <input type="radio"/>		mäßig <input checked="" type="radio"/>		keine <input type="radio"/>	
Tiefenklasse [m]	< 0,1 <input type="radio"/>		0,1 - 0,3 <input type="radio"/>		0,3 - 0,5 <input checked="" type="radio"/>	
	0,5 - 1 <input type="radio"/>		1 - 2 <input type="radio"/>		> 2 <input type="radio"/>	
Tiefenvariabilität*	ausgeprägt <input type="radio"/>		mäßig <input checked="" type="radio"/>		keine <input type="radio"/>	
					nicht bestimmbar <input type="radio"/>	

Querprofil*	Trapez <input checked="" type="radio"/>		Doppeltrapez <input type="radio"/>		Kasten-Profil mit Verbau <input type="radio"/>	
			Kastenprofil unverbaut <input type="radio"/>		unregelmäßig <input type="radio"/>	
Profiltiefe*	flach <input checked="" type="radio"/>		vertieft <input type="radio"/>			

Uferhöhe links [m]	1,2		Uferhöhe rechts [m]	1,0		
Uferneigung, links	flach <input type="radio"/>		mäßig steil <input checked="" type="radio"/>		steil <input type="radio"/>	
	wechselnd flach bis mäßig steil <input type="radio"/>		senkrecht <input type="radio"/>		wechselnd flach bis steil <input type="radio"/>	
					wechselnd mäßig steil bis steil <input type="radio"/>	
Uferneigung, rechts	flach <input type="radio"/>		mäßig steil <input checked="" type="radio"/>		steil <input type="radio"/>	
	wechselnd flach bis mäßig steil <input type="radio"/>		senkrecht <input type="radio"/>		wechselnd flach bis steil <input type="radio"/>	
					wechselnd mäßig steil bis steil <input type="radio"/>	

Bogen für erweiterte Stammdaten

Gewässer <input style="width: 90%;" type="text" value="Lauter (2418940600)"/>	Datum/Uhrzeit <input style="width: 90%;" type="text"/>
Messstellenname <input style="width: 90%;" type="text" value="Lauter, uh. letzte Wegebr."/>	Messstellen-Nr <input style="width: 90%;" type="text" value="15943"/>

Uferverbau* (schlechtere Seite)	kein Verbau <input checked="" type="radio"/>	vereinzelt <input type="radio"/>	mäßig <input type="radio"/>	überwiegend <input type="radio"/>
mit	Lebendverbau <input type="checkbox"/>	Uferverbau aus Holz <input type="checkbox"/>	Blockschüttung <input type="checkbox"/>	
	Steinschüttung/Berollung <input type="checkbox"/>	Rasengittersteine <input type="checkbox"/>	Steinsatz/Pflaster (geschlossen) <input type="checkbox"/>	
	Beton/Asphalt (geschlossen) <input type="checkbox"/>	Buhnen/Spore <input type="checkbox"/>	sonstiger Uferverbau <input type="checkbox"/>	
Ufererosion*	ausgeprägt <input type="radio"/>	überwiegend <input type="radio"/>	schwach <input type="radio"/>	fehlend <input checked="" type="radio"/>
Anlandungen*	ausgeprägt <input type="radio"/>	angedeutet <input type="radio"/>	keine <input checked="" type="radio"/>	

Sohlverbau	kein Sohlverbau	< 10%	10% - 50%	> 50%
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sohlverbau offen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sohlverbau geschlossen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mit	Blockschüttung (offen) <input type="checkbox"/>	Steinschüttung/Berollung (offen) <input type="checkbox"/>		
	Sonstiger Sohlverbau (offen) <input type="checkbox"/>	Holz (geschlossen) <input type="checkbox"/>		
	Rasengittersteine (geschlossen) <input type="checkbox"/>	Steinsatz/Pflaster (geschlossen) <input type="checkbox"/>		
	Beton/Asphalt (geschlossen) <input type="checkbox"/>	Sonstiger Sohlverbau (geschlossen) <input type="checkbox"/>		

Querverbauung*	nicht vorhanden <input checked="" type="radio"/>	durchgängig <input type="radio"/>	nicht durchgängig <input type="radio"/>
mit	Sohlschwelle <input type="checkbox"/>	Grundschwelle <input type="checkbox"/>	Stützwehr/-schwelle <input type="checkbox"/>
	Sohlrampe <input type="checkbox"/>	Absturz <input type="checkbox"/>	Triebwerk <input type="checkbox"/>
Durchlass*	nicht vorhanden <input checked="" type="radio"/>	Länge < 10% <input type="radio"/>	Länge 10 - 50% <input type="radio"/>
			Sonderfall: Länge > 50% <input type="radio"/>
Verrohrung*	nicht vorhanden <input checked="" type="radio"/>	Länge < 10% <input type="radio"/>	Länge 10 - 50% <input type="radio"/>
			Sonderfall: Länge > 50% <input type="radio"/>

Ufernahe Flachwasserbereiche außerhalb der Strömung	ja <input type="radio"/>	nein <input checked="" type="radio"/>
---	--------------------------	---------------------------------------

Grad d. Natürlichkeit	natürlich <input type="radio"/>	naturnah <input checked="" type="radio"/>	beeinträchtigt <input type="radio"/>	naturfern <input type="radio"/>
Grundwassereinfluss	ja <input type="radio"/>	nein <input checked="" type="radio"/>	nicht bekannt <input type="radio"/>	
troph. Zugehörigkeit	planktondominiert <input type="radio"/>	makrophytendominiert <input type="radio"/>	phytobenthosdominiert <input checked="" type="radio"/>	
Gesamthärte [mmol/l]	<input style="width: 90%;" type="text"/>			

Bemerkungen	<div style="height: 40px;"></div>
Unterschrift	<div style="height: 20px;"></div>

* entsprechend Kartier- und Bewertungsverfahren Gewässerstruktur - Erläuterungsbericht, Kartier- und Bewertungsanleitung Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, April 2002