

Bogen für erweiterte Stammdaten

Gewässer	Main-Donau-Kanal (1349991000)	Datum/Uhrzeit	12.07.2007 00:00:00
Messstellenname	Brücke Plankstetten	Messstellen-Nr	96982

Uferverbau* (schlechtere Seite)	kein Verbau <input type="radio"/> vereinzelt <input type="radio"/> mäßig <input type="radio"/> überwiegend <input checked="" type="radio"/>			
mit	Lebendverbau <input type="checkbox"/>	Uferverbau aus Holz <input type="checkbox"/>	Blockschüttung <input checked="" type="checkbox"/>	
	Steinschüttung/Berollung <input checked="" type="checkbox"/>	Rasengittersteine <input type="checkbox"/>	Steinsatz/Pflaster (geschlossen) <input type="checkbox"/>	
	Beton/Asphalt (geschlossen) <input type="checkbox"/>	Buhnen/Spore <input type="checkbox"/>	sonstiger Uferverbau <input type="checkbox"/>	
Ufererosion*	ausgeprägt <input type="radio"/> überwiegend <input type="radio"/> schwach <input type="radio"/> fehlend <input checked="" type="radio"/>			
Anlandungen*	ausgeprägt <input type="radio"/> angedeutet <input type="radio"/> keine <input checked="" type="radio"/>			

Sohlverbau		< 10%	10% - 50%	> 50%
kein Sohlverbau		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sohlverbau offen		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sohlverbau geschlossen		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
mit	Blockschüttung (offen) <input type="checkbox"/>	Steinschüttung/Berollung (offen) <input type="checkbox"/>		
	Sonstiger Sohlverbau (offen) <input type="checkbox"/>	Holz (geschlossen) <input type="checkbox"/>		
	Rasengittersteine (geschlossen) <input type="checkbox"/>	Steinsatz/Pflaster (geschlossen) <input type="checkbox"/>		
	Beton/Asphalt (geschlossen) <input type="checkbox"/>	Sonstiger Sohlverbau (geschlossen) <input type="checkbox"/>		

Querverbauung*	nicht vorhanden <input type="radio"/> durchgängig <input type="radio"/> nicht durchgängig <input checked="" type="radio"/>			
mit	Sohlschwelle <input type="checkbox"/>	Grundschwelle <input type="checkbox"/>	Stützwehr/-schwelle <input type="checkbox"/>	Sohlgleite <input type="checkbox"/>
	Sohlrampe <input type="checkbox"/>	Absturz <input type="checkbox"/>	Triebwerk <input type="checkbox"/>	
Durchlass*	nicht vorhanden <input checked="" type="radio"/>	Länge < 10% <input type="radio"/>	Länge 10 - 50% <input type="radio"/>	Sonderfall: Länge > 50% <input type="radio"/>
Verrohrung*	nicht vorhanden <input checked="" type="radio"/>	Länge < 10% <input type="radio"/>	Länge 10 - 50% <input type="radio"/>	Sonderfall: Länge > 50% <input type="radio"/>

Ufernahe Flachwasserbereiche außerhalb der Strömung	ja <input type="radio"/> nein <input checked="" type="radio"/>
---	--

Grad d. Natürlichkeit	natürlich <input type="radio"/> naturnah <input type="radio"/> beeinträchtigt <input type="radio"/> naturfern <input checked="" type="radio"/>			
Grundwassereinfluss	ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> nicht bekannt <input checked="" type="radio"/>			
troph. Zugehörigkeit	planktondominiert <input checked="" type="radio"/> makrophytendominiert <input type="radio"/> phytobenthosdominiert <input type="radio"/>			
Gesamthärte [mmol/l]	<input style="width: 100%;" type="text"/>			

Bemerkungen	Keine Gewässertypzuweisung da künstlich. Querverbauung durch Schleusen. Nutzung: Überleitung von Donauwasser in Main-EZG.
Unterschrift	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>

* entsprechend Kartier- und Bewertungsverfahren Gewässerstruktur - Erläuterungsbericht, Kartier- und Bewertungsanleitung Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, April 2002